

Solution n°4

Remplacement de toute la structure

Enfin, si de nombreux éléments sont irrémédiablement abîmés, il reste la solution d'un remplacement total de la structure. Il faut éviter les solutions trop bon marché, qui dénaturent les façades et se déforment avec le temps. Le remplacement à l'identique permet de conserver le caractère original de la façade. En cas de design contemporain, les formes sobres et les matériaux nobles sont à privilégier.



Conseils et renseignements

Les conseillers de la Ville peuvent vous fournir des renseignements sur les différentes techniques de conservation et les répertoires de restaurateurs.

Département de l'Urbanisme de la Ville de Liège
Mme Françoise Bovy,
architecte conseillère en patrimoine

☎ 04 221 90 90
✉ francoise.bovy@liege.be

M Laurent Brück,
urbaniste

☎ 04 221 90 81
✉ laurent.bruck@liege.be

Département des Travaux de la Ville de Liège
Mme Catherine Galimont,
historienne de l'art

☎ 04 221 88 98
✉ catherine.galimont@liege.be

Aides financières

La préservation des oriels en bois ou en métal peut être soutenue par des primes de la Région wallonne. Sous réserve des budgets disponibles, le montant de l'aide peut s'élever jusqu'à 7 500 €.

Cellule du Petit patrimoine populaire de Wallonie

☎ 081 33 21 70
✉ philippe.buxant@spw.wallonie.be

Éditeur responsable : Échevinat de la Culture et de l'Urbanisme

.. Ville de Liège

Les oriels (loggias)

.....
Comment les préserver ?



Solution n°1 Entretien régulier

L'entretien régulier des boiseries et des structures métalliques constitue la meilleure garantie de préservation. Régulièrement repeintes, les structures d'oriel peuvent être conservées pendant plusieurs siècles. Les pièces manquantes ou abîmées peuvent aussi être remplacées lors d'une réfection.

Pour un résultat de qualité, attention à réaliser une mise en peinture correcte, après ponçage, évacuation des poussières et pose de protections sur les autres éléments.



Solution n°2 Pose d'un second châssis isolant

La pose d'un second châssis isolant à l'entrée de la baie, côté pièce de vie, est une solution qui permet d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment sans devoir modifier l'aspect extérieur de l'oriel et de la façade. Ce second châssis peut être laissé ouvert en été et fermé quand il fait froid.

Il ne faut évidemment pas oublier d'entretenir la structure extérieure de l'oriel, qui reste exposée aux intempéries.



Solution n°3 Remplacement des parties vitrées

Une solution qui permet d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment sans perturber l'esthétique de la façade est de remplacer uniquement les parties vitrées, en respectant la forme et la couleur des châssis d'origine. Le double vitrage est alors conseillé.



Les
oriels
(loggias)